

検査結果書

〒930-0083

検査済証No. 200000

富山市総曲輪2-1-3

環境 太郎 様

〒930-0083

富山市総曲輪2-1-3
富山商工会議所ビル別館7階

社団法人

富山県浄化槽協会
TEL 076-421-1208



浄化槽法第11条による浄化槽の法定検査の結果について通知します。

検査員 富山 一郎

検査日 平成21年 7月 7日

設置者 [住所]	富山市総曲輪2-1-3	放流先	用排水路
[名称]	環境 太郎	処理性能	20 mg/l
建物名 [住所]	富山市総曲輪2-1-3	種類	合併
[名称]	環境 太郎	構造	新構造
設置年月日		処理方式	生物濾過方式
使用開始日	平成21年 1月 1日	三次処理	無
建物の用途	住宅	補助金	無
設計(メーカー)	A工業(株)	実使用人員	人
工事業者			
管轄	富山市保健所		
設置番号	1911101		
処理対象人員	10 人槽		

外観検査

外観検査の項目に異常は認められません。

水質検査

水素イオン濃度指数(pH)	7.0	汚泥沈殿率(SV)	**** %
透視度(Tr)	50< cm(度)	塩化物イオン濃度(Cl ⁻)	**** mg/l
溶存酸素量(DO)	5.0 mg/l	亜硝酸性窒素(NO ₂ -N)	****
残留塩素濃度(Cl ₂)	1.0 mg/l (検出あり)	気温	20.0 °C
		水温	20.0 °C

生物化学的酸素要求量(BOD)

10 mg/l (処理性能 20mg/l 以下でした)

書類検査

保守点検の実施者	B衛生(株)	保守点検の回数	4回/年
清掃の実施者	B衛生(株)	前回の清掃月	平成21年4月

総合判定

イ. 適正である。

所見及び留意事項

検査の結果、維持管理の状況に異常が認められませんでした。今後も適切な維持管理に努めて下さい。

この結果書は3年間保存してください

分類番号

浄化槽番号

1911101